

Der Extender des Filters professionel 4+ ist im Auslieferungszustand auf Stufe NULL (-) eingestellt. Somit ist der Extender **NICHT** aktiv.

Wenn Sie merken, dass die Durchflussmenge Ihres Filters aufgrund Verschmutzung nachlässt, haben Sie die Möglichkeit den Extender nach und nach zu öffnen (+).

Mit der Aktivierung des Extenders umgehen Sie den Vorfilter und Sie können die Reinigung einige Zeit hinauszögern.

Nach der Reinigung des Filtermaterials ist es aber wichtig, den Pumpenkopf wieder richtig aufzusetzen.

Hier gehen Sie bitte wie folgt vor:

Produktart: Außenfilter prof. 4+
Typ: 2271 - 2275
Beschreibung: Pumpenkopf mit X-Tender richtig aufsetzen

Pos.	Prüfablauf	Prüfmittel
1	Um den Pumpenkopf wieder richtig aufzusetzen muss der X-Tender auf die minimalste Stufe gestellt werden (Anschlag Links)	
2	An der Vorfilterwanne muss beachtet werden, dass die „Nasen“ des Mitnehmers vom X-Tender nach Oben/Unten zeigen Jetzt kann man den Pumpenkopf wieder anschließen	

